



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

# LanammeUCR auditó calidad de materiales y proceso constructivo de la intervención al puente sobre el río Tempisque “La Amistad de Taiwán”

La auditoría incluyó el proceso de diseño y construcción, se realizaron 14 visitas, se emitieron 3 notas informe, y se hicieron 3 muestreos de materiales

15 ENE 2025

Ciencia y Tecnología



El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) realizó una auditoría sobre el proyecto de construcción del Diseño de la intervención y construcción del puente sobre el río Tempisque “La Amistad de Taiwán”, Ruta Nacional No. 18. Este análisis, se realizó entre marzo y septiembre de 2024, evaluó el alcance del proyecto, la calidad de los materiales empleados y las prácticas constructivas utilizadas.

A continuación, se resumen los hallazgos más relevantes del informe de auditoría [EIC-Lanamme-INF-1408-2024](#).

### **Hallazgos más importantes**

#### **Oportunidades de mejora en los planos constructivos y especificaciones:**

- **Hallazgo LanammeUCR:** Se identificaron oportunidades de mejora en los planos constructivos, tales como ausencia de firmas de los responsables, falta de normativas claras y especificaciones incompletas del acero y concreto estructural. También, se evidenciaron ambigüedades en la geometría del refuerzo.
- **Respuesta de la Administración:** Señaló que las firmas digitales cumplen con los requerimientos legales y que las especificaciones están indicadas en notas generales. Sin embargo, se comprometió a revisar los planos para evitar duplicidades.
- **Recomendación:** Se recomienda actualizar y detallar los planos, incluyendo normativas aplicables, para garantizar la calidad y seguridad de la obra.
- **Riesgo potencial o impacto:** Los errores en planos y especificaciones pueden derivar en sobrecostos, retrasos y fallos estructurales. (Ver página 17 del informe final).

#### **Exclusión de actividades necesarias para la seguridad y mantenimiento de la estructura:**

- **Hallazgo LanammeUCR:** El informe reveló que actividades clave, como la pintura de estructuras metálicas y reparaciones en pilas y bastiones, fueron excluidas por limitaciones presupuestarias.
- **Respuesta de la Administración:** Indicó que las tareas de colocación de mezcla asfáltica y demarcación se atendieron a través de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, y que las exclusiones obedecieron a restricciones financieras y falta de estudios técnicos especializados.
- **Recomendación:** Se insta a la Administración a atender actividades esenciales para prevenir deterioros y garantizar la durabilidad del puente.
- **Riesgo potencial o impacto:** La falta de mantenimiento puede resultar en deterioro acelerado y costos elevados para reparaciones futuras. (Ver página 19 del informe final).

#### **Calidad de Materiales:**

- **Hallazgo LanammeUCR:** Los ensayos realizados al concreto, mortero y pintura cumplieron con las especificaciones contractuales.
- **Respuesta de la Administración:** Confirma la conformidad de los materiales.

- **Recomendación:** Se recomienda mantener los controles de calidad y estandarizar las prácticas exitosas para proyectos futuros.
- **Riesgo potencial o impacto:** Hallazgo positivo. (Ver página 23 del informe final).

A través de este enlace puede acceder al [informe completo y todo el material generado](#).

[Gabriela Contreras Matarrita](#)  
**Periodista, Lanamme**  
[comunicacion.lanamme@ucr.ac.cr](mailto:comunicacion.lanamme@ucr.ac.cr)

**Etiquetas:** [taiwan](#), [puente](#), [amistad](#),  [analisis](#),  [estudio](#), [lanamme](#).